

Rapport Nr 18478479

Uppdragsgivare

Granby samfällighetsförening

Granby

193 91 SIGTUNA

Avser

Dricksvattenkontroll

Anläggning : Granby Bärmö
 Provplats : Hos användare: Se märkning
 Analysomfattning : Mikrobiologisk

Dricksvatten för allmän förbrukning

Vattentäkt : Borråd
 Desinfektion : Ingen
 Provtagn plats : Hos användare

Information om prov och provtagning

Provtagningsdatum	: 2018-11-28	Ankomstdatum	: 2018-11-28
Provtagningsstidpunkt	: 0845	Ankomsttidpunkt	: 2110
Temperatur vid provtagning	: 8.5 °C	Temperatur vid ankomst	: 1 °C
Klor, total aktiv, fältmätn.	: -	Ansättningsdatum	: 2018-11-28
Provtagare	: SYNLAB/OLI		
Provtagningsplats	: -		
forts provtagningsplats	: -		
Provets märkning	: Travarvägen 22		
VV=0 Anv=1 Nät=2	: 1		
Desinfektion Nej=0 Ja=1	: 0		

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Mätosäkerhet	Enhet
SS-EN ISO 6222-1	Odlingsb. mikroorg. 22° C 3d	1		cfu/ml
SS-EN ISO 6222-1 mod	Långsamväxande bakterier 7 d	10		cfu/ml
SS028167-2 MF	E.coli	< 1		cfu/100ml
SS028167-2 MF	Koliforma bakterier 35° C	< 1		cfu/100ml

Bedömning

TJÄNLIGT

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor $k = 2$. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Kommentar

Den rekommenderade transporttiden (12 timmar) enligt Vägledning till SLV FS 2001:30 för mikrobiologiska dricksvattenprov var överskriden .

Analysen av E.coli är utförd enligt SS028167-2 MF mod och SS-EN ISO 9308-1/AC:2008 (enligt Livsmedelsverkets vägledning till dricksvatten (2014-12-19)).

Provtagningen är utförd med ackrediterade provtagningsmetoder.

För att se aktuella ackrediterade provtagningsmetoder gå till www.synlab.se.

Bedömningen har skett enligt Livsmedelsverkets föreskrift om dricksvatten (SLV FS 2001:30). Bedömningen avser endast utförda analyser med gränsvärde enligt föreskriften, gällande för dricksvatten hos användaren. Bedömningen har gjorts utifrån resultat utan hänsyn till mätosäkerheten.

(forts.)

Rapport Nr 18478479

Uppdragsgivare

Granby samfällighetsförening

Granby
193 91 SIGTUNA

Avser

DricksvattenkontrollAnläggning : Granby Bärmö
Provplats : Hos användare: Se märkning
Analysomfattning : Mikrobiologisk**Dricksvatten för allmän förbrukning**Vattentäkt : Borråd
Desinfektion : Ingen
Provtagn plats : Hos användare**Information om prov och provtagning**

Provtagningsdatum	: 2018-11-28	Ankomstdatum	: 2018-11-28
Provtagnings tidpunkt	: 0845	Ankomsttidpunkt	: 2110
Temperatur vid provtagning	: 8.5 °C	Temperatur vid ankomst	: 1 °C
Klor, total aktiv, fältmätn.	: -	Ansättningsdatum	: 2018-11-28
Provtagare	: SYNLAB/OLI		
Provtagningsplats	: -		
forts provtagningsplats	: -		
Provets märkning	: Travarvägen 22		
VV=0 Anv=1 Nät=2	: 1		
Desinfektion Nej=0 Ja=1	: 0		

För mer information, se www.synlab.se.

Linköping 2018-12-06

Rapporten har granskats och godkänts av

Petra Enochsson
Analysansvarig

Kontrollnr 2081 6213 5924 1751

Kopia sänds till
miljokontoret@sigtuna.se